

agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 28

Edificio pre 1950 conservato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.


In particolare nella foto:








- rifare l'intonaco e il colore sulla facciata sud della parte più alta dell'edificio (vedi scheda intonaci);
- rifare la scala;
- eventualmente ricostruire il balcone










agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 28



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m. 6.30 m 6.00</p>	<p>funzioni</p> <table> <tr> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> <tr> <td>int /</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>pt CT</td> <td>CT</td> </tr> <tr> <td>lp AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>2p AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>s.t. DE</td> <td>DE</td> </tr> </table>		originarie	attuali	int /	/	pt CT	CT	lp AB	AB	2p AB	AB	s.t. DE	DE
originarie	attuali														
int /	/														
pt CT	CT														
lp AB	AB														
2p AB	AB														
s.t. DE	DE														
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p>													
<p>muri</p>  <p>DETtaglio STRUTTURA DI PIETRA E BROCCO</p>		<p>solai/volte</p> 													
<p>aperture</p> 		<p>scale</p>													
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 													

scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 9.00. m 6.00.	originarie	attuali
		int pt lp 2p s.t.	// ST AB " DE
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
 <small>MURALE DI PIETRA E COTTO</small>			
aperture		scale	
		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
			

agosto 1991 (data della foto)


CANTONE b edificio 30

Edificio rurale pre 1950 degradato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume (vedi tabella A) e limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).

Urgente manutenzione della copertura










agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 30



agosto 1991

CANTONE edificio 30

<p>scomposizione orientamento</p>  	<p>dimensioni</p> <p>m 7.00 m 6.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int</td> <td>//</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>pt</td> <td>ST</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>lp</td> <td>F</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>2p</td> <td>//</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>s.t.</td> <td>F</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>		originarie		attuali	int	//	//	pt	ST	DE	lp	F	DE	2p	//	//	s.t.	F	DE
originarie		attuali																			
int	//	//																			
pt	ST	DE																			
lp	F	DE																			
2p	//	//																			
s.t.	F	DE																			
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>																			
<p>muri</p>  <p>DETTAGLIO INALZATURA DI PIETRA E BROCCO</p>		<p>solai/volte</p> 																			
<p>aperture</p>		<p>scale</p> <p>//</p>																			
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 																			

agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 42


Edificio rurale pre 1950 conservato









Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso con aumento di volume (vedi tabella C); è possibile allungarlo di 150 cm

Non alterare il frontone di legno

Possibile una limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre)



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m. 7.00 m. 5.00	int // pt ST lp F 2p // s.t. DE	// DE DE // DE
schema distributivo 		elementi storici 	
muri 		solai/volte 	
aperture 		scale 	
struttura del tetto 		copertura/camini 